

حلول نقل منكاملة
جودة عالية وأمان

مصادر الجزيرة

(103021)

باكم هواء



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242




8001240474




info@masader-j.com



www.masader-j.com





المتطلبات الفنية:

- 1 - يجب تطبيق شحم ليثيوم ثنائي كبريتيد الموليبدينوم بشكل متساوٍ على الجدار الداخلي للأسطوانة وسطح حلقة ٢ وحلقة الانزلاق للبستون أثناء التجميع.
- 2 - قبل تركيب حلقة O في الهيكل الوسطي، يجب إضافة شحم تشحيم
- 3 - حقن الهواء المضغوط $0.9 + 0.05$ ميجا باسكال في غرف الدفع والوقوف، والحفظ على الضغط لمدة 3 دقائق دون حدوث تسرب.
- 4 - عند تحرير الهواء المضغوط في غرفة الفرامل المساعدة، يجب على البستون أن يعود بسرعة إلى وضعه الأصلي (0.70 ميجا باسكال) ولا يجب أن يحدث أي احتباس.
- 5 - عزم القفل للمشكب: $27 + 5$ ملم.
- 6 - عند فك وتركيب غرفة الفرامل المساعدة، يجب استخدام أداة مخصصة.
- 7 - درجة حرارة التشغيل: -40 إلى $+80$ درجة مئوية.
- 8 - يجب أن يستوفي الأداء العملي المتبقى للمنتج معايير الشركة.



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com




9 - غرفة الفرامل، السكتة: 64 ملم، المشبك: مع ٣-٧
 - الخيوط الخاصة بالمنفذ: ٢-١.٥*١٦ - خيوط البراغي: ٢-١.٥*١٦
 - خيوط عمود الدفع: ١.٥*١٦ - طول عمود الدفع: ٣٠٥ ملم
 - اللون: أسود
 - رقم العنصر ((T3030DD))

متطلبات الأجهزة:

- 1 - يتبع المادة الألومنيومية للمنتج المعيار الوطني ADC12، مع سمك جدار أكبر من 4.2 ملم.
 - 2 - يجب أن يتلزم سمك وقطر عمود الدفع للغطاء العلوي والبرميل السفلي من مادة باوستيل بمعايير الصناعة SPHC.
 - 3 - يجب أن يتم معالجة جميع الأسطح الداخلية للملحقات بمواد مضادة للتآكل.
 - 4 - يجب أن تتحمل المساعدات في غرفة الدفع مليون مرة على الأقل، والمساعدات في غرفة الوقوف مرتين مئتي ألف مرة على الأقل.



باقم هواء الصور:





KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474

info@masader-j.com

www.masader-j.com





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Integrated transportation solutions

High quality and safety

Masader AL-Jazeera

(103021)

Brake Chamber



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242

8001240474





info@masader-j.com


www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو







Technical requirements

- 1 – Apply molybdenum disulfide lithium grease evenly on the inner wall of the cylinder and the surface of the piston Y-ring and sliding ring during assembly
- 2 – Before installing the O-ring in the middle body, lubricating grease should be added
- 3 – Inject 0.9 ± 0.05 MPa compressed air into the driving and parking chambers, and maintain the pressure for 3 minutes without leakage
- 4 – When the compressed air in the spring brake chamber is released, the piston should quickly return to 0.70 MPa) its original position and there should be no jamming phenomenon
- 5 – Clamp locking torque: $27 + 5M.$ m
- 6 – When disassembling and assembling the spring brake chamber, it is necessary to use a dedicated tool
- 7 – Working temperature: $-40\text{~}+80$ centigrade
- 8 – The remaining working performance of the product should meet the enterprise standards





9 – Brake chamber, Stroke : 64mm Yoke: with Y-3

- Port thread:2-M16*1.5
- Push rod thread: M16*1.5
- Color: Black
- Bolt thread:2-M16*1.5
- Push rod length:305mm
- Item No (T3030DD)

Hardware requirements

- 1 – The aluminum material of the product adopts the national standard ADC12, with a wall thickness of larger than 4.2mm
- 2 – The thickness and diameter of the push rod for the upper cover and lower barrel of Baosteel SPHC material must meet industry standards
- 3 – All surfaces of internal accessories must undergo anti-corrosion treatment
- 4 – Driving chamber spring greater than or equal 1 million times, parking chamber spring greater than or equal 200000 times






شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.

Brake Chamber

Photo



5

KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو





شركة مصادر الجزيرة التجارية
Masader Al-Jazeera Trading Co.



For more Products & Services
Visit our Web site :

www.masader-j.com



KSA.P.O.Box 37010 Riyadh 17242



8001240474



info@masader-j.com



www.masader-j.com



الشركة حاصلة على البايزو

